施工について
被膜の硬化中にホコリがついても大丈夫？

G-hardは速乾型コーティングです。

塗装ほどシビアになる必要はありませんが、表面が硬化する1時間はなるべく埃が付かない場所に保管してください。

一意的なソリューション ID: #1028
製作者: aw
最終更新: 2009-11-26 04:05

(c) 2024 shop <shop@aquawing.net> | 2024-05-20 02:17
URL: http://www.aquawing.jp/awfaq/index.php?action=artikel&cat=5&id=29&artlang=ja