

メンテ・再加工

G-hardの被膜を除去する方法は？

G-hardの被膜は3Mハード2-Lなどの超微粒子コンパウンドで均一に研磨する事で除去出来ます。

一意的なソリューション ID: #1032

製作者: aw

最終更新: 2009-11-25 14:54