

シリコンカット

脱脂作業用のクロスはミクロクロスでないとダメ？

ボディのようにデリケートな箇所の脱脂にネル地やファイバークロスなどを使うと、逆に作業キズを付けてしまったり毛羽を残す恐れがあります。脱脂作業には、素材を傷付けず毛羽が出ないミクロクロスを使用してください。

一意的なソリューション ID: #1097

製作者: aw

最終更新: 2016-09-23 22:33