

施工について

対象物がキレイなので洗浄せずそのままコーティングしても良い？

コーティングする前は必ず洗浄を行なってください。

見た目はキレイでも、油分や埃など様々な付着物が付いております。

最低でも必ずシャンプーで洗浄し、よく乾燥させてから施工してください。

ゴミが付いたままコーティングすれば、コーティング剤塗布時にゴミを引きずり対象物はキズだらけになり、施工後の対象物表面はザラザラになります。

油分が残っていればコーティングの密着性も良くありませんから、持続性にも大きく影響するでしょう。

シャンプーでも落ちない汚れや付着物がある場合には、それらに対応したケミカルでクリーニングしてからコーティングしてください。

一意的なソリューション ID: #1135

製作者: aw

最終更新: 2009-11-27 03:34