

施工について

被膜の硬化中にホコリがついても大丈夫？

G-hardは速乾型コーティングです。

塗装ほどシビアになる必要はありませんが、表面が硬化する1時間はなるべく埃が付かない場所に保管してください。

一意的なソリューション ID: #1028

製作者: aw

最終更新: 2009-11-26 04:05