

# アイアンフロート

## WAXやコーティングが付いたまま使える？

WAXやコーティングが効いているということは、除去したい鉄粉がそれらによって包まれている場合が多いです。

その場合、アイアンフロートが不着物に直接作用できませんので100%の効果は発揮されません。

上記の場合は、まず妨げになる被膜を除去してから作業してください。

逆に、コーティング被膜の上に付着した鉄粉の除去でしたら、そのまま使用しても問題なく効果を発揮します。

一意的なソリューション ID: #1071

製作者: aw

最終更新: 2009-11-26 04:16